

产品3.0平台 - 错误 #3355

更新AP_DRIVER：新增GPS的启动模式跟cp core2挂死的问题。

2025-05-19 15:04 - 赵晓辉

状态:	新建	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
配合平台的同事跟新gps的启动方式为：0：freerun 1：gpsrun 两种模式； 修复 CP core2 挂死的问题修复验证验证（#3310）。			