

3.0基站产品测试 - 错误 #3356

Rel_3.0.1_Pre1T5 : 16UE上行双流大流量灌包, UE反复掉线后重接

2025-05-20 09:15 - 郭锁奇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
Rel_3.0.1_Pre1T5版本, 16UE上行双流大流量灌包, UE反复掉线后重接。			

历史记录

#1 - 2025-05-27 14:41 - 魏幸幸

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从魏幸幸变更为郭锁奇

强制SR开启导致, 已对强制SR功能优化(T7已合入), 建议用T7版本复测。

#2 - 2025-06-03 10:37 - 郭锁奇

- 状态从转测试变更为已关闭

T8版本验证关闭。