

3.0基站产品测试 - 错误 #3378

T6版本空口环境较差时候重传分片重传晚，不能及时进行重传

2025-05-23 09:52 - 牛兵桃

状态:	转测试	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
空口环境较差时候重传分片重传晚，不能及时进行重传，可能会导致流量波动较大，韩伟分析log已经定位，待修改合入代码			

历史记录

#1 - 2025-05-23 10:07 - 韩伟

- 状态从新建变更为进行中

该问题，通过Log分析，在空口不好，存在重传时，对重传包分片重传时，在前半片重传之后，剩余重传后分片，没有在下一调度中及时发送，这回导致接收端增加重组时间，时延增大。问题已修改。

#2 - 2025-05-29 09:45 - 韩伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从韩伟变更为牛兵桃

T7已经修改合入。