

## 网管产品 - 错误 #3385

LMT版本3.0.1T7版本中，DU配置流控配置“NRUP丢失报告开关中的”“false”和“ture”，需要修改为中文

2025-05-24 15:04 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
LMT版本3.0.1T7版本中，DU配置流控配置“NRUP丢失报告开关中的”“false”和“ture”，需要修改为中文			

### 历史记录

#1 - 2025-05-26 10:22 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

已修改，合入下个版本待测试回归验证

#2 - 2025-05-28 09:48 - 杨凯

待提供版本验证

#3 - 2025-05-30 17:13 - 杨凯

- 文件NGUP丢失开关.png已添加

- 状态从转测试变更为已解决

T8版本已验证解决

### 文件

NRUP丢失报告开关.png	111 KB	2025-05-24	杨凯
NGUP丢失开关.png	130 KB	2025-05-30	杨凯