

## 网管产品 - 错误 #3390

### 网管YZMM2.1.0Pre3T3版本,小区配置的多BWP配置的“下行BWP0配置”与LMT配置同步

2025-05-24 16:22 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
网管YZMM2.1.0Pre3T3版本,小区配置的多BWP配置的“下行BWP0配置”与LMT配置同步			
“PCCH”配置,“PDSCH速率匹配配置”,“CSI参数配置”,“ ”			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-26 09:55 - 薛泽庆

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从薛泽庆变更为马党旗

已同步

#2 - 2025-05-28 10:44 - 马党旗

- 状态从进行中变更为转测试

#3 - 2025-05-28 15:45 - 马党旗

- 指派给从马党旗变更为杨凯

#4 - 2025-05-29 10:12 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

该问题已在T5版本解决

#### 文件

网管下行BWP0配置.png	168 KB	2025-05-24	杨凯
LMT下行BWP0配置.png	114 KB	2025-05-24	杨凯
LMT小区配置CSI参数配置.png	103 KB	2025-05-24	杨凯
LMTpcch配置.png	98.1 KB	2025-05-24	杨凯
LMPDSCH速率匹配配置.png	95.5 KB	2025-05-24	杨凯