

3.0基站产品测试 - 错误 #3392

【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE接入过程，du core dump

2025-05-26 09:41 - 周 磊


状态:	转测试	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

简述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE接入过程，du core dump

测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T7

问题描述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE接入过程，du core dump



相关的问题:

关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3399: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，12... 转测试 2025-05-27

历史记录

#1 - 2025-05-27 14:45 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

是多线程共同操作同一块内存导致。解决方法是把下行组包(本来就是rlc的流程)从worker1挪到worker2线程，立伟已修改，正在验证。

#2 - 2025-05-30 09:46 - 魏 幸幸

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 周 立伟

#3 - 2025-05-30 09:48 - 周 立伟

- 关联到 错误#3399: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE上下行同时udp长跑，du core dump 已添加

#4 - 2025-05-30 09:51 - 周 立伟

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 周立伟 变更为 周磊

已落入T8版本

文件

20250526-094043.jpg	1.07 MB	2025-05-26	周磊
---------------------	---------	------------	----