

产品3.0平台 - 错误 #3397

idtcm文件被修改后需要重新烧写emmc程序

2025-05-26 17:49 - 王昊

状态:	新建	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 文华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
出现以下错误。 commonDev abort ERR RETURN: public/src/adi_ad9528.c 860 adi_ad95228_PiILockStatusGet ERR RETURN: public/src/adi_ad9528_hal.c 75 adi_ad9528_SpiByteRead			
解决方法：1，将烧写EMMC后，加载的应用程序全部拷贝出来。2，重新加载应用程序。看看是否正常。3，如果正常，逐个替换拷贝出来的异常程序，看看替换到哪个程序复现。4，复现后找研发解决。			