

3.0基站产品测试 - 错误 #3405

[3.0产测需求]基站的信令面在连接核心网失败后，需要做reboot处理

2025-05-27 16:08 - 杨 杨乐

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	惠 帅帅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-27 16:08 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-03 09:18 - 林 万江

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 惠 帅帅

#3 - 2025-06-05 10:20 - 杨 杨乐

前提是：接信令面的网线接入光口
当光口出现不通的问题时，sctp_connectx连接失败
需要总结光口不通场景时，sctp_connectx的错误，然后进行reboot