

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3420

【3.0整机】Rel\_3.0.1\_Pre1T7,21环境，128UE接入，需要修改F1\_U\_EGTPU\_TEID\_MAX默认值

2025-05-29 09:44 - 周磊

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
<b>描述</b>			
简述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE接入，需要修改F1_U_EGTPU_TEID_MAX默认值			
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T7			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE接入，需要修改F1_U_EGTPU_TEID_MAX默认值100->512			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-29 10:01 - 韩伟

- 状态从新建变更为进行中

该问题为E500环境128ue接入过程中，无法完全接入128个ue，存在tnl资源不够，F1\_U\_EGTPU\_TEID\_MAX默认值太小，扩大改参数，128UE TNL资源限制已通过。

#2 - 2025-05-30 14:29 - 韩伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从韩伟变更为周磊

参数已修改合入。

#3 - 2025-06-03 17:47 - 周磊

T8已修改

#4 - 2025-06-03 17:47 - 周磊

- 状态从转测试变更为已解决