

UU口终端接入时，概率性发生终端Msg1发送时的prmbIdx和收到的基站Msg2的prmbIdx不一致的问题

2025-05-30 16:26 - 李 常

状态:	新建	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
发生场景： 终端T2发布版本，基于北京41基站。			
问题描述： UU口，终端接入时，概率性发生终端Msg1发送时的prmbIdx和收到基站Msg2的prmbIdx不一致的问题。 wn5gNrUePsMacRachRespRecv RAR Received, processing it wn5gNrUePsMacRachRespRecv Received PDU doesnt have RAR for UE,rachCb->prmbIdx:0,rapidSbHdr->raPreamId:1 wnMacRx RACH Resp process failed wnMacRachTrig contention based rach is triggered			

历史记录

#1 - 2025-05-30 16:27 - 李 常

- 主题 从 UU 口，终端接入时，概率性发生终端Msg1发送时的prmbIdx和收到的基站Msg2的prmbIdx不一致的问题 变更为
UU口终端接入时，概率性发生终端Msg1发送时的prmbIdx和收到的基站Msg2的prmbIdx不一致的问题