

基站横联 - 错误 #3495

cell_mode字段没有赋值为HL模式对应的值，需要方案设计和梳理

2025-06-11 20:16 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	白瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
cell_mode字段相当于配比模式， 是基于FAPI接口DL_slot_num和UL_slot_num获得slot_format,又由slot_format赋值给cell_mode			
当前DD口采用的方式是，DL_slot_num和UL_slot_num均为0；但HL模式就没有办法区分了			

历史记录

#1 - 2025-06-12 18:31 - 高峰

B5G cell0 slot format 默认按照全部 6 : 2 : 6配置的，Uu口的配置是SIB消息后slot format通过cell1下发给PHY；
方案1.横联配置和Dd口的配置如果想区分开，HL cell0 slot format可以按照14 : 0 : 0配置
方案2.横联和B5G cell mode是否可以复用1个cell mode

#2 - 2025-06-12 18:31 - 高峰

- 状态从新建变更为进行中