

B5G_UE - 错误 #3527

DD口中，当PDSCH上报测量上报消息后，射频口无法接收到数据

2025-06-16 15:07 - 雪峰 赖

状态:	新建	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
当 Slot 3 为DD_BLANK，Slot 4 为 DD_Slot的时候，Slave能够接收到Master 发送过来的数据。 上报测量后，协议栈状态发生改变，下发的SLOT类型改变，Slot3为DD_OM_MASTER，Slot4为DD_SLAVE，这时候Slave无法接收到数据，需要平台部门排查一下			