

3.0基站产品测试 - 功能 #3545

[3.0产品测试]3.1.2_pre1_T1 光口检测到pcs拉起失败, 后续后处理方式待优化

2025-06-18 12:00 - 刘 抒放

状态:	新建	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.1.2_pre1_T1 光口检测拉不起来后小区激活失败，基站设备192.168.8.214			

历史记录

- #1 - 2025-06-18 12:00 - 刘 抒放
- 文件 光口无法拉起.jpg 已添加
- #2 - 2025-06-18 14:21 - 战 弋戈
- 指派给 从 战 弋戈 变更为 刘 抒放
- 这个不是确实有fail pcs么 ？ 可以将标题改改。
- #3 - 2025-06-18 14:22 - 刘 抒放
- 主题 从 [3.0产品测试]3.1.2_pre1_T1 光口检测拉不起来后小区激活失败 变更为 [3.0产品测试]3.1.2_pre1_T1 光口检测到pcs拉起失败, 后续后处理方式待优化
- #4 - 2025-06-18 14:23 - 刘 抒放
- 跟踪 从 错误 变更为 功能
- 指派给 从 刘 抒放 变更为 战 弋戈

文件

光口无法拉起.jpg	69.4 KB	2025-06-18	刘 抒放
------------	---------	------------	------