

B5G_UE - 错误 #3567

UU口多次触发msg6 pusch时，TbSize，RBnum等参数为0

2025-06-19 14:57 - 王金伏

状态:	新建	开始日期:	2025-06-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
UU口多次触发msg6 pusch时，TbSize，RBnum等参数为0			

历史记录

#1 - 2025-06-19 15:01 - 王金伏

【问题描述】UU口多次触发msg6 pusch时，终端侧打印显示TbSize参数为0

【问题原因】UU口多次触发msg6 pusch时，终端侧pusch参数校验显示，TbSize参数为0，PUSCH是从L1C获取TbSize，在l1c加打印看，TbSize，RBnum等参数都是0，l1c参数来源于DCI0_1，定位可能是DCI0_1解析参数错误

【解决方案】

【问题验证】