

## 产品3.0平台 - 错误 #3608

### 新的emmc镜像文件仍然存在idtcn被替换的问题

2025-06-25 16:01 - 王昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	游起君	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 使用现在使用的idtcn.bin文件替换源文件的gps_pps_idtcn.bin文件。从根本上解决问题，后边就算idtcn文件再被替换，仍不影响正常使用。			

#### 历史记录

#1 - 2025-06-25 17:11 - 游起君

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-26 10:46 - 游起君

- 状态从 进行中 变更为 已解决

原因是编译的时候会把rz\_idtcn.bin重新覆盖了idtcn.bin, 修改方案：把rz\_idtcn.bin换成正确的idtcn.bin，把gps\_pps\_idtcn.bin也替换了