

FirstCall - 错误 #3633

高层配置gnb时隙后，master接收异常

2025-06-27 17:44 - 赵爱敬

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵爱敬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
当前5ms配置82525252，下一个5ms配置52525252，master接收不到数据			

历史记录

#1 - 2025-06-27 18:09 - 赵爱敬

- 状态从 新建 变更为 已解决

原因：
当前时隙号是9或19时，获取下一个时隙类型错误
修改：
当前时隙号是9或19时，下一个时隙类型是next 5ms的第一个时隙的slotType