

基站横联 - 错误 #3639

EVMT4板卡存在PNID错乱的情况，初步怀疑为测量虚检导致

2025-06-30 15:01 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			