

Platform - 错误 #37

enLDPC的结果有误

2019-08-21 19:04 - zhang kongjun

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	zhang kongjun	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
1.DMA与enLDPC的eop、sop标识位置颠倒，已改正。 2.实际应用中每0.5ms发一次enLDPC数据，现在打桩测试时连续发送enLDPC数据，发现在enLDPC的第三个结果出错，需要改为打桩数据按照0.5ms进行，待测试。			

历史记录

#1 - 2019-08-21 19:04 - zhang kongjun

- 指派给 被设置为 zhang kongjun

#2 - 2019-08-24 16:05 - zhang kongjun

kongjun zhang 写到：

- 1.DMA与enLDPC的eop、sop标识位置颠倒，已改正。
- 2.实际应用中每0.5ms发一次enLDPC数据，现在打桩测试时连续发送enLDPC数据，发现在enLDPC的第三个结果出错，需要改为打桩数据按照0.5ms进行，待测试。

3.将问题反馈给杨晋，杨晋给出新的enLDPC模块，现已验证通过。

#3 - 2019-08-24 16:06 - zhang kongjun

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 优先级从 普通 变更为 高

#4 - 2019-11-13 18:16 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭