

基站横联 - 错误 #3710

L2 CRNTI配置错误

2025-07-08 16:27 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
横联协议要求, CRNTI= 20000+目的节点号			
L2协议栈软件写为2000+目的节点号;会导致PDS无法正确解析			