

基站横联 - 错误 #3711

发端敲桩时，北京环境接收端SSB、PDC均未检测到

2025-07-08 18:04 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-07-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
北京EVMT4环境 发端敲桩时，接收端SSB、PDC均未检测到； 发端不敲桩时，可以检测到TCI以及PDS			

历史记录

#1 - 2025-07-08 18:05 - 高峰

- 优先级 从 普通 变更为 高