

B5G_UE - 错误 #3734

D2D板卡测试时，在执行到HW_RMW过程中，概率性发生死机。

2025-07-14 10:49 - 李 常

状态:	新建	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
见图，左边正常，右边异常。			

文件

LoadARM失败，板卡挂死.jpg	248 KB	2025-07-14	李 常
--------------------	--------	------------	-----