

3.0基站产品测试 - 错误 #3740

[3.0产品测试]3.1.2pre1_T5 网管功放通道配置不可配，全部显示无

2025-07-14 18:27 - 刘抒放

状态:	新建	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述
问题版本：3.1.2_pre1_T5
问题现象：版本升级以后，功放通道配置这里，小区激活前显示的无。激活后，仍然是无。原因是功放获取失败。

文件

通道2.jpg	126 KB	2025-07-14	刘抒放
通道.jpg	104 KB	2025-07-14	刘抒放