

3.0基站产品测试 - 错误 #3758

同频切换过程中，eth2突然异常不通

2025-07-16 18:00 - 孙 泽林

状态:	新建	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.0基站，3.1.2pre1T5版本更换3745cu小包 站间环境，终端做下行50M udp业务，同频XN来回切换；中间突然eth2口不通，导致站间xn通信异常，上报A3但是无法切换，导致状态机异常。 网线直连eth2，wireshark抓包arp有发送但是收不到，重启光口后恢复正常通信。 后续压力暂未复现。			

历史记录

#1 - 2025-07-21 15:38 - 战 弋戈

从抓包上看eth2 网卡会不断的往外发送数据包，但不能接收到数据包。