

产品3.0平台 - 错误 #3784

3.0板卡程序运行，其他路在没打开的情况下输出-50dbm左右得本振泄露

2025-07-22 10:15 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
版本：3.1.2_pre1T4			
环境：单独EVMT4-编号5021板卡；不开DPD			
问题：程序正常启动TX0输出0dbm；其他TX1\2\3在没打开通道得情况下，频谱观察到有本振泄露，输出-50dbm左右			