

产品3.0平台 - 错误 #3795

N78正维、军特整机，双通道打开时，EVM和ACP均会恶化以及不同批次板卡EVM、ACP指标无法优化到一个水平

2025-07-23 10:38 - 陈 晓盟

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-23
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
描述			
需求:问题需要软件硬件配合一起定位；			

历史记录

#1 - 2025-07-23 17:50 - 梁 佐庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 优先级 从 普通 变更为 高