基站横联 - 错误 #3824

上研使用横联板卡发送，EVMT4接收，在仅时隙10发射时，收端收不到

2025-07-29 12:04 - 杨晋

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
上研使用横联板卡发送，EVMT4接收。 在仅时隙10发射时，收端收不到。当发射端设置全发时，接收端可以收到时隙10的信号。			

历史记录

#1 - 2025-07-29 12:05 - 杨晋

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

发现横联板卡，工作模式控制字，平台没有提前一个时隙配置到RU，导致RU没有发射出去。修改后问题解决

#2 - 2025-07-29 12:05 - 杨晋

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#3 - 2025-07-30 08:59 - 高峰

slot type发送晚发了一个时隙