基站横联 - 错误 #3827

EVMT4/HL板均存在 中间频点位置存在异常信号问题

2025-07-29 12:34 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-29 17:02 - 高峰

采数发现是IFFT的DC补偿导致有中频信号，比有效信号低30dB，对性能应该无影响。
观察基站侧是否有相同问题，应该是一致的，都有中频信号。