

基站横联 - 错误 #3845

EVMT4 双向收发时，一端全发一端全收，接收端打发送padding时，导致接收端其他动态时隙全都接收不到

2025-08-02 09:16 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-08-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
上海交流发现的问题，交流后现象是：			
1. A设备动态时隙全发，B设备为动态时隙全收，A、B两端均正常			
2. 在第一步基础上，B设备配置静态时隙打padding发送，发现B 动态时隙都收不到了			

历史记录

#1 - 2025-08-04 12:23 - 高峰

- 8.2日周六张倩做了一个实验：
- 1. A端 padding + B端 padding，OK，证明A端和B端 padding发送和接收都OK
 - 2. 在第一步基础上，A端长发，B端不变，发现两种异常情况：
 - A端挂死
 - A端挂死情况下，B端静态时隙也接收不对了。

是不是可以说明，A端长发与padding 同时配置，也出现了问题

但这个实验，上海那边认为他们之前做过，但没有出现问题

#2 - 2025-08-04 12:25 - 高峰

- 上海做的实验，以下3个case都是OK的：
- 1. 233 only trans4（长收）
 - 2. 233trans4, 234trans3+padding
 - 3. 233trans4, 234padding

#3 - 2025-08-04 12:25 - 高峰

- 指派给从张倩变更为宋卿