

产品3.0平台 - 错误 #3920

ad9025_Freq_Set通道配置未根据版型动态配置

2025-08-18 11:56 - 李明新

状态:	新建	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
ad9025_Freq_Set在初始关闭通道后，仅打开了1/4通道，可能存在问题			

历史记录

#1 - 2025-08-18 11:56 - 李明新

- 指派给 被设置为 李明新