

基站横联 - 错误 #3954

EVMT4，满PRB调度情况下，mcs18以上时会导致接收不正确

2025-08-26 17:37 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-27 17:48 - 张倩
- 协议栈和phy同步修改完之后 pds根据ssb_rm_flag判断是否做速率匹配，验证通过，满prb调度时mcs到27没问题
- #2 - 2025-09-02 18:04 - 高峰
- 状态从新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-09-02 18:05 - 高峰
- 状态从已解决 变更为 进行中
- #4 - 2025-09-02 18:08 - 高峰
- 这个问题应该不是只的静态时隙的PDS速率匹配那个问题，是动态时隙满PRB mcs18以上不对