

3.0基站产品测试 - 错误 #3973

[3.0产品测试] 军特5.8G整机测试，小区启动后，网管上射频单元通道开关，显示为关。

2025-08-28 18:18 - 黄毅

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T3			
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.234，网管：192.168.8.170			
测试场景：5.8G 下行大容量压力测试（7D2U）			
问题描述：小区启动后，网管上射频单元通道开关，显示为关。			
硬件信息：军特5.8G整机			
研发分析：平台没有获取到功放参数，需要明新帮忙给看下			

历史记录

#1 - 2025-09-24 17:25 - 李明新

- 状态从 新建 变更为 已解决

已修改接口，测试成功，待版本号发布后确认

#2 - 2025-10-27 13:01 - 李明新

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

20250828-181426.jpg	166 KB	2025-08-28	黄毅
20250828-181415.jpg	46.5 KB	2025-08-28	黄毅