

3.0基站产品测试 - 错误 #3994

ICIC功能启用时，发生xn/ng切换，切换重配置信令测量配置的信元有问题

2025-09-02 13:59 - 席振斌

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	席振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-02 14:04 - 席振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中