

功放调整功能修改

2025-09-10 15:24 - 赵 晓辉

状态:	新建	开始日期:	2025-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
UE 添加外接功放设备的情况下，其真实的发射功率比协议值偏高，基站在计算路损的过程中，会比真实的值偏低，导致功率控制不够准确。			

历史记录

#1 - 2025-09-10 15:53 - 赵 晓辉
- 跟踪 从 错误 变更为 功能