

2.0基站产品化测试 - 错误 #4084

3.1.3T5版本测试，du内存耗尽，主动reboot

2025-09-17 18:32 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-09-17
优先级:	高	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_3.1.2	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

3.1.3T5版本测试，7D2U场景，4终端，每终端下行灌包200M，其中一部终端上行灌包200M，确保基站上下行都是峰值运行。大概30分钟左右基站reboot。

du界面不停的打印：SPstWTsk failed get memory event³⁴ size⁸⁸ listValidBkt:Set⁰

随后reboot基站

文件

123.jpg	1.28 MB	2025-09-17	程 鹏
---------	---------	------------	-----