

3.0基站产品测试 - 错误 #4107

3.1.3pre1_T5, 军特N78整机辅通道未正常控制。

2025-09-18 18:03 - 孙泽林

状态:	新建	开始日期:	2025-09-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

3.1.3pre1T5 军特功放N78整机
问题版本：3.1.3pre1T5
问题设备：军特2TR 43db整机 - 192.168.8.83
基本配置：7D2U 下行四端双流 + 上行双端双流
问题现象：信道条件极好情况下，下行mcs 0-2；相同直连环境，回退312T5版本下行mcs27；
查询Outputpower，辅通道没控起来，需要驱动同事解决。