

基站横联 - 错误 #4112

sniffer对TX slot的处理

2025-09-19 09:29 - 马凤波

状态:	检视	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张德贤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
duration=159而不是160，是因为含有一个Tx slot，此时需要ddr相应时隙位置数据要清0.			

历史记录

#1 - 2025-09-19 15:32 - 马凤波

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-09-20 10:25 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 检视

- 指派给从 马凤波 变更为 张德贤

#3 - 2025-09-20 11:06 - 张德贤

- % 完成从 0 变更为 100

清0修改测试验证通过