

网管产品 - 错误 #4130

网管版本2.2.2，核心网arm类型和x86类型混淆上传版本未校验，基站2.0和3.0也有此问题

2025-09-22 09:52 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	薛泽庆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本2.2.2，核心网arm类型和x86类型混淆上传版本未校验，基站2.0和3.0也有此问题 arm不能上传x86 x86不能上传arm			

历史记录

#1 - 2025-09-23 13:48 - 马党旗

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给从 马党旗 变更为 薛泽庆

#2 - 2025-09-29 11:57 - 薛泽庆

新功能基站和核心网管理都需要增加：

- 1.基站读取ini 2.0基站没有cpuarch
- 2.核心网读取ini 没有cpuarch是x86 有的是arm
- 3.当前网元对应的架构从redis读取

system->cpuarch