

B5G_UE - 错误 #4150

UU口接入时，1/10概率接入失败，基站侧DU界面显示挂载多个RNTI，终端PDC任务停止，需重启基站终端才能接入

2025-09-24 16:03 - 王金伏

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-25 09:14 - 王金伏

- 指派给从王金伏变更为bjz

#2 - 2025-09-25 09:55 - 王金伏

- 优先级从一般变更为高

#3 - 2025-09-25 09:57 - 王金伏

- 状态从新建变更为进行中

#4 - 2025-09-25 10:38 - bjz

- 指派给从bjz变更为李常

基站问题，请基站相关人员分析。

#5 - 2025-09-25 14:45 - 李常

- 指派给从李常变更为王金伏

- 优先级从高变更为一般

待复现，需要和基站配合定位。

#6 - 2025-09-25 20:01 - 王金伏

【问题描述】UU口接入时，1/10概率接入失败，基站侧DU界面显示挂载多个RNTI，终端PDC任务停止，需重启基站终端才能接入，PDC任务只执行了3次后停止，3次对应分别是SIB,MSG2,MSG4，

【问题原因】终端PDC任务停止不解析DCI0_1，终端不会调度发上行数据失败。此时基站DU侧显示挂载了多个RNTI，重启终端多次接入失败，现象相同。此时需重启基站终端才能正常接入。

【解决方案】定位终端PDC任务不再增加的原因，以及此时基站的状态是否影响正常下发DCI

【问题验证】

#7 - 2025-09-25 20:02 - 王金伏

- 指派给从王金伏变更为李常