

基站横联 - 错误 #4191

onestep版本，出现连续Get到两个slot11的问题

2025-09-28 09:32 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-09-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张 倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-28 09:33 - 高峰

怀疑 deofdm 使用的rx slot号会存在抖动问题，改为tx slot号
因为rx slot号更新是在slot中断之后interval时间才更新