

eCPRI - 错误 #420

FR_CPRI调试，X86收到tti中帧号一直是0

2021-01-30 16:08 - 杨 晋

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:	FPGA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
因为du FPGA基于wi修改的，wi cpri版本不上报帧号，重新修改后x86看到帧号正常			

历史记录

- #1 - 2021-01-30 16:09 - 杨 晋
- 状态从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2021-02-01 10:14 - 高峰
- 状态从 已解决 变更为 已关闭