

3.0基站产品测试 - 错误 #4207

参数修改自动触发小区复位修改为人工触发

2025-09-29 11:53 - 惠 帅帅

状态:	新建	开始日期:	2025-09-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			