

3.0基站产品测试 - 错误 #4234

[3.0产品测试] 军特6.1G整机测试，小区启动失败

2025-10-13 11:01 - 黄毅

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T5			
测试设备：基站 192.168.8.235，网管：192.168.8.170			
测试场景：军特6.1G整机起站测试			
问题描述：小区启动失败，du界面打印功放类型异常			
硬件信息：军特6.1G整机			
研发分析：明新分析ucp_rfic_cfg_evmt4.json里面功放配置参数异常，需要修改。			

历史记录

- #1 - 2025-10-16 15:41 - 李明新
- 关联到 需求CR #2133: 基站的gnbagent成为僵尸进程后需要baseserviers提供兜底解决方案 已添加
- #2 - 2025-10-16 15:41 - 李明新
- 关联到 已删除 (需求CR #2133: 基站的gnbagent成为僵尸进程后需要baseserviers提供兜底解决方案)
- #3 - 2025-10-20 13:09 - 李明新
- 状态 从 新建 变更为 已关闭

定位为数据继承错误处理了数据类型，导致无法识别，修改后已结局

文件

20251013-105021.jpg	584 KB	2025-10-13	黄毅
20251013-105010.jpg	125 KB	2025-10-13	黄毅