

3.0基站产品测试 - 错误 #4268

[3.0产品测试] 网管上 “ PHY异常 ” 告警与实际原因不一样，需要更新告警名称

2025-10-17 11:29 - 黄毅

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-17
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	李宇哲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
【3.0基站_5.8G】军特整机 测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T6 测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.234，网管：192.168.8.170 测试场景：5.8G 下行大容量单用户UDP峰值（7D2U） 问题描述：小区启动后，下行灌包700M，网管上有phy异常告警，实际上phy模块工作正常 研发分析：问题是DU处理TTI调度任务偶尔存在超时，影响不大，这个告警名称取的不太好，后续版本修改			

历史记录

#1 - 2025-10-21 16:21 - 周立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

是一个事件上报，DU和网管都需要修改

#2 - 2025-10-28 16:16 - 周立伟

- 指派给从 周立伟 变更为 李宇哲

已验证通过，待合入DEV分支

文件

20251017-112849.jpg	112 KB	2025-10-17	黄毅
20251017-112853.jpg	335 KB	2025-10-17	黄毅