

B5G_UE - 错误 #4293

AP_driv升级为[Rel_3.1.3_Pre1T6-10-g8662984]后，终端开机时8a34较高概率发生未锁定

2025-10-22 10:19 - 李 常

状态:	审视	开始日期:	2025-10-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-23 15:50 - 李 常
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-10-29 11:34 - 战 弋戈
- 以前的旧系统，在某些情况下会发生将idtcn.bin 文件替换，用系统中原来不同场景下出的bin文件。现在更换md5 最后为115的idtcn.bin,同时删除原来旧的文件。
- #3 - 2025-10-29 11:35 - 战 弋戈
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- #4 - 2025-11-03 14:29 - 战 弋戈
- 状态 从 反馈 变更为 审视