

3.0基站产品测试 - 错误 #4303

【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_128UE】128UE接入后，同时上下行UDP灌包，业务10s左右，终端全部掉线，部分终端可再次接入

2025-10-23 18:34 - 张 开科

状态:	新建	开始日期:	2025-10-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
1、回退至3.1.2.1 T5版本，测试3把128UE，终端接入后，上下行UDP业务正常，终端不掉线			
2、升级至3.1.3.1 T5版本，测试6把128UE，终端接入后，其中3把：上下行UDP业务正常，终端不掉线，其他3把，出现DU挂死			
3、再次恢复3.1.3.1 T6_1015版本，测试128UE，终端接入后，上下行UDP业务10s左右，终端全部掉线，后逐步往里接入80左右			