基站横联 - 错误 #4335

【RU】自同步环境,RU接收存在异常单音信号,影响PSS接收

2025-10-28 18:23 - 高峰

| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2025-10-28 |
|-------|----|---------|------------|
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 高峰 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| | | | |

历史记录

#1 - 2025-10-28 18:25 - 高峰

- 主题 从 自同步环境,RU接收存在异常单音信号,影响PSS接收 变更为【RU】自同步环境,RU接收存在异常单音信号,影响PSS接收

4008 接收采数,RU 存在异常单音信号,功率特别大,会影响PSS检测。 RU 接收采数,现象与4008 采数一致;

下一步需要界定时RU发送的问题,还是RU接收侧的问题

2025-11-04 1/1