

基站横联 - 错误 #4336

NI干扰测量版本中，scan slot接口配置错误

2025-10-28 18:28 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张 倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-28 18:30 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 进行中

平台接口应该HL_SCAN=16，HL_CS_SLOT =17；
但NI版本中把两者颠倒了，HL_CS_SLOT =16，HL_SCAN=17。

但如果此问题正确修正后，会导致PSS解不对的情况，怀疑是配置RU后出现异常。所以重新回退了此问题。