

基站横联 - 错误 #4369

【协议栈】2流峰速情况下，PHY接收到的slot config 消息时序异常

2025-11-03 10:15 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-03 10:23 - 高峰

- 文件 slot config 错误日志.jpg 已添加

出现很多slot cfg下发晚了一个slot的情况；正常应该是提前2个slot，但实际配置下来只提前了1个slot；

但第一条差别有点大，SFN都不一样

```
LOG_ERROR_S("slot_cfg_req err:%d,%d,%d,%d slot_type:%d,%d,%d \n", HL_Slot_cfg_p->SFN, HL_Slot_cfg_p->Slot, sfn_tmp, slot_tmp,
LOAD_EX_B(&dd_cfg_p->dd_slot_type),\
error_slot, right_slot);
```

#2 - 2025-11-03 12:09 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

slot config错误日志.jpg	444 KB	2025-11-03	高峰
---------------------	--------	------------	----