

产品3.0平台 - 功能 #4376

9025的带反馈配置不支持orx3,orx4通道数据传输问题

2025-11-03 15:53 - 赵 燕明

状态:	已解决	开始日期:	2025-11-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
9025的带反馈配置只能支持orx1，orx2通道数据，不支持orx3，orx4通道数据传输			

历史记录

- #1 - 2025-11-03 15:57 - 赵 燕明
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 50 变更为 100