

网管产品 - 错误 #4434

[3.0产品测试]2.2.5网管版本，缺少小区干扰协调区域RB个数参数（ICIC_CELL_RB_NUM）

2025-11-13 14:19 - 刘 抒放

状态:	转测试	开始日期:	2025-11-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
LMT存在该参数，网管上无显示，待下版本解决			

历史记录

#1 - 2025-11-13 15:18 - 马 党旗

- 状态从 新建 变更为 进行中

问题原因是主控文件在相关配置时中多了一个空格字符导致匹配失败
现在已处理，下个版本处理

#2 - 2025-11-13 15:18 - 马 党旗

- 状态从 进行中 变更为 审视

#3 - 2025-11-13 15:18 - 马 党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试